

Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

_____ Кокина Л.Н.

13 января 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ «КЦСОН
Краснобаковского района»

_____ Коноплева И.В.

13 января 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 14

По охране труда при работе с ручным электроинструментом

р.п. Красные Баки

2020 г.

При работе с электроинструментом рабочие обязаны соблюдать правила по ТБ указанные в общей для всех специальностей инструкции, и правила, изложенные в настоящей инструкции. Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения обучения на рабочем месте (стажировка) в течение 1 месяца. Периодический инструктаж проводится каждые 3 месяца.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Привести в порядок спецодежду, заправить блузу в брюки, надеть нарукавники, волосы тщательно убрать под головной убор, не носить свободной одежды с широкими рукавами, шарфов и т.п.
2. Освободить рабочее место от деталей, инструмента и приспособлений, ненужных при выполнении порученной работы.
3. Надеть галоши, перчатки, положить под ноги коврик, а опасные для глаз работы при отскакивающей стружке выполнять в защитных очках.
4. При получении электроинструмента из кладовой произвести тщательный осмотр, обратив особое внимание на изоляцию токоведущих проводов и наличие провода заземления. При наличии на предприятии специального прибора для проверки действия заземления электроинструмента производится проверка электроинструмента.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Остерегаться наворачивания на инструмент спецодежды.
2. При обработке деталей из металлов, дающих отскакивающую стружку, обязательно применять защитные очки.
3. Не допускать сильного нагрева электроинструмента; делать перерывы в работе и производить пуск электроинструмента на некоторое время вхолостую.
4. Удалять стружку из-под режущего инструмента крючками или щетками только при полной остановке аппарата.
5. При смене режущего инструмента соблюдать следующие правила:
 - смену инструмента производить только после полной остановки аппарата;
 - выбивать инструмент специальным клином, получаемым в кладовой одновременно с электроинструментом.
6. При работе вблизи машин или внутри резервуаров, корпусов и т.п. мест, избегать прикосновения какой-либо частью тела (коленом, локтем, плечом, головой) к металлическим частям, под ноги подстилать резиновый коврик.
7. В тех случаях, когда из-за тесноты невозможно избежать прикосновения к металлическим частям, пользоваться резиновым плащом или применять временную деревянную изоляцию (ограждение) из досок или фанеры.
8. При переноске электроинструмента держать его за корпус, а не за шланг провода или режущий инструмент. Не допускать ударов по аппарату молотком, ключами и т.п. предметами или бросать его (аппарат необходимо класть осторожно). Включение

электроинструмента в электросеть самим работником допускается только при наличии безопасного устройства для этой цели, в противном случае включение должно производиться электромонтером.

9. Производить какие-либо исправления электроинструмента без осведомления мастера и его разрешения не допускается.

1. 10 При перерывах в работе электроинструмент не прижимать к себе и не класть на колени, а откладывать в сторону.
2. 11. При отлучке с рабочего места, хотя бы даже кратковременно, выключить вилку электроинструмента из розетки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

1. Если при производстве работ возникает аварийная ситуация, угрожающая здоровью и жизни людей, немедленно прекратить работу и принять меры к устранению аварии.
2. При возникновении пожара вызвать пожарную команду, действовать согласно плану ликвидации пожара, утвержденном на предприятии

Выполняющий данный вид работ должен уметь оказывать первую доврачебную помощь:

1. При ушибах обеспечить полный покой, холод на ушибленное место, высокое наложение ушибленной части. При ушибе живота нельзя давать пострадавшему пить.
2. При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую повязку, жгут. Летом жгут оставляют на 1,5 часа, а зимой - на 1 час.
3. При переломе наложить шину.
4. При попадании кислоты на кожный покров смыть ее обильной струёй воды в течение 10-15 минут. При химических ожогах глаз кислотой или щелочью промыть глаза большим количеством воды, немедленно обратиться в медпункт
5. При поражении электротоком немедленно освободить пострадавшего от его воздействия. Затем провести искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
6. Перевозить пострадавшего можно только при устойчивом пульсе и дыхании.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

1. Произвести уборку рабочего места, чистку инструмента и приспособлений, защитные средства и инструменты сдать в кладовую. Обо всех замеченных неисправностях инструмента сообщить.
2. Все машины и механизмы нужно отключить от электросети, очистить от грязи и пыли.
3. Лицо и руки нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом и принять теплый душ.

С инструкцией ознакомлен (а):

Дата _____

Подпись _____